

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»  
(ДП «Західний ЕТЦ»)

вул. Б.Хмельницького, 233 А, м. Львів, 79037, тел./факс 293-22-60, E-mail [zetc@mail.lviv.ua](mailto:zetc@mail.lviv.ua)  
Ідентифікаційний код 20774790, IBAN UA 423223130000026004000028137 АТ «Укресімбанк», МФО 322313



ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРИЖИРНИК

Заступник директора  
ДП «Західний ЕТЦ»

Багрий В. Д.

2021 р.

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ  
з технічного обстеження

№ 1085. 21.46.10.04.41.20. 595

будівель головного корпусу, консультативної поліклініки та корпусу №2  
КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит»  
(назва об'єкту, адреса)

Видано: Комунальному некомерційному підприємству  
Львівської обласної ради  
«Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит»  
(повне найменування суб'єкта господарювання)

Україна, 79008, м. Львів, вул. Лисенка, 31  
(адреса)

Виконавець експертизи Колдра Роман Олександрович - головний експерт технічний  
з технічного обстеження будівель і споруд - кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця  
окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури-технічне обстеження будівель і  
споруд, серії АЕ №000825, виданий 03.10.2012 р. Атестаційною архітектурно-будівельною комісією  
Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України  
(прізвище, ініціали технічного експерта (експертів), номер посвідчення експерта, спеціалізація експерта (ів))

Експертний висновок зроблено згідно з договором  
від "18" лютого 2021 р. №828-9

укладеним із КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит»

Термін дії висновку експертизи протягом одного року з дати затвердження

м. Львів 2021 р.

## **I. Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження**

Роботи з обстеження будівель головного корпусу, консультативної поліклініки та корпусу №2 КНП ЛОР “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит” проводилося з метою встановлення відповідності об’єктів будівель *щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.*

Виконавець проводить технічне обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури за напрямком технічне обстеження будівель і споруд, серія АЕ №000825, виданого 03.10.2012 р. Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

### **I.1. Підстава проведення обстеження**

1. Лист замовлення вх. №46-03/1433 від 17.02.2021 р.

### **I.2. Нормативні документи, які використані при проведенні обстеження**

1. Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. № 257 “Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 “Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення оцінки їх технічного стану.
3. СТТУ БС 01-03 “Обстеження і оцінка технічного стану будівель та споруд, Організація виконання робіт”.
4. ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”

## **II. Загальна характеристика та призначення об’єкта обстеження**

Будівлі головного корпусу (приймальне відділення) і консультативної поліклініки розташовані по вул. Лисенка, 31 у м. Львові, будівля корпусу №2 розташована по вул. Лікарська, 3 у смт. Брюховичі.

Класифікація об’єктів згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р. №507 — код 1264.4, код СРС 52 126 (Лікарні профільні).

Будівля розташована у районі (згідно ДБН В.1.-2.2006 “Навантаження і впливи”):

- за значенням вітрового тиску — 4-й район 550 Па;
- за значенням ваги снігового покриву — 4-й район 1420 Па.

Розрахункова сейсмічність до 6 балів.

## **III. Об’єсні та конструктивні рішення**

**1. Будівля головного корпусу (приймального відділення) — п’ятиповерхова.**

Вхід в будівлю головного корпусу по сходнях з’являється сходами висотою 0,60 м, а в приймальне відділення по пандусу. Пандус шириною 1,20 м, довжиною 8,90 м, з поручнями з двох сторін.



**2. Будівля консультативної поліклініки** — триповерхова з цокольним поверхом.

Прохід з вулиці по ділянці до будівлі здійснюється по пішохідному шляху шириною 1,90 з ухилом 4%.

Вхід в будівлю з тротуару без порога.

На першому поверсі влаштовано приміщення для обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

**3. Будівля корпусу №2** — двоповерхова.

Прохід на територію корпусу здійснюється через хвіртку і ворота, для заїзду автомашин.

Пересування до будівлі здійснюється по території установи до будівлі корпусу по пішохідній доріжці шириною 1,80 м з ухилом 5%.

Вхід в будівлю здійснюється з тротуару по вхідному пандусу довжиною 1,0 м ухилом 6 %

На першому поверсі влаштовано приміщення для обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

#### **IV. Результати технічного обстеження**


Обстеження будівель головного корпусу, консультативної поліклініки та корпусу №2 КНП ЛОР “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит” проводилося згідно листа-замовлення №46-03/1433 від 17.02.2021 р. з метою встановлення відповідності будівель щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Під час повторного обстеження будівель було встановлено:

- підходи до будівель здійснюється по тротуарах шириною 1,80 м з ухилом до 5 %;
- входи в будівлі забезпечені сходами і пандусами. Пандуси мають відповідний ухил до 8°;
- встановлені дзвінки для виклику медичного персоналу, зовнішні інформаційні таблички та таблички шрифтом Брайля з інформацією про об'єкти;
- на перших поверхах будівель виділені приміщення для обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- в наявності санвузли для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- встановлені тактильні смуги перед перешкодами; сходи мають кольорове виділення першої і останньої сходинок;
- в середині будівель встановлені інформаційні таблички та таблички з написами шрифтом Брайля напрямку, назв кабінетів та іншою інформацією.

#### **V. Висновок**

На підставі проведеного обстеження будівель КНП ЛОР “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит” встановлено, що в будівлях: головного корпусу (приймального відділення); консультативної поліклініки та корпусу №2 — в повному обсязі виконані вимоги щодо доступності, зручності, інформативності і безпеки вхідних груп та приміщень будівель для доступності осіб з інвалідністю та інших



маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Головний експерт технічний  
ДП "Західний ЕТЦ"



Р. О. Коздра



Загальна кількість аркушів – 4 (чотири) аркуші